

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20250602/005
04. juni 2025
Blad 1 af 6

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvetype: Udskylningsprøve		
Temperatur	11,6 °C	Provested:	Bo. 3 DGU 218.1073 St. Heddinge Vandværk	
		Prøvedato:	2025-04-23 Kl. 11:48	
		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Se blad 2.				

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Karin Due, Laborant

Analyserapport nr. 20250602/005
04. juni 2025
Blad 2 af 6

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

As, Co og Ni er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 104603, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

किन्तु

Karin Due, *Laborant*

Analyserapport nr. 20250602/005
04. juni 2025
Blad 3 af 6

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

किन्तु

Karin Due, *Laborant*

Analyserapport nr. 20250602/005
04. juni 2025
Blad 4 af 6

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Pesticider er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 104603, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*

Boringskontrol

Store Heddinge Vandværk
Bo. 3
DGU 218.1073
Prøvedato: 2025-04-23 Kl. 11:48

Analysrapport nr. 20250602/005
04. juni 2025
Blad 5 af 6

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Påvist			
Atrazin µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Bentazon µg/l	0,014		Egen metode, HM176:2012	20 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET) µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Dichlorprop µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Glyphosat µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Hexazinon µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Imazalil µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Mechlorprop µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Metalaxyl µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Metaldehyd µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Metribuzin µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Monuron µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Simazin µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
2,4-dichlorphenol µg/l	< 0,01		AOAC 70(6):1003:1987	25 %
2,6-DCPP µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
2,6-Dichlorbenzosyre µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447) µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA 369873) µg/l	0,014		Egen metode, HM176:2012	30 %
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
4-Nitrophenol µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Alachlor ESA µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA) µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Desethylatrazin µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Desisopropylatrazin µg/l	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.				
Pesticider er udført af Højvang, akkr,nr. 428, rapport nr. 104603, kopi kan rekvireres.				
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. U _{rel} og S _F : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)				
			 Karin Due, Laborant	

Boringskontrol

Store Heddinge Vandværk
Bo. 3
DGU 218.1073
Prøvedato: 2025-04-23 Kl. 11:48

Analysereport nr. 20250602/005
04. juni 2025
Blad 6 af 6

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Påvist			
Didealkylhydroxyatrazin $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Dimethachlor ESA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Dimethachlor OA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Ethylenthioarea $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Metribuzin-desamino-deketo $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Metribuzin-diketo $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
CGA62826 $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMSA) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Pentachlorbenzen $\mu\text{g/l}$	< 0,01		EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Propachlor ESA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
t-Sulfinyleddikesyre $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
LM6 (SYN545666) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) $\mu\text{g/l}$	1,0		Egen metode, HM176:2012	30 %
LM5 (CGA 324007) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
LM3 $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
AMPA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
BAM $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	20 %
Desphenyl-chloridazon $\mu\text{g/l}$	0,10		Egen metode, HM176:2012	30 %
Metamitron-desamino $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Metazachlor ESA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Metazachlor OA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
CGA108906 $\mu\text{g/l}$	0,017		Egen metode, HM176:2012	20 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) $\mu\text{g/l}$	0,011		Egen metode, HM176:2012	20 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		Egen metode, HM176:2012	30 %
Sum af alle Pesticider* $\mu\text{g/l}$	1,2		Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Pesticider er udført af Højvang, akkr,nr. 428, rapport nr. 104603, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Karin Due, Laborant